

Amt 66 – Tiefbau- und Grünflächenamt

03.02.2025 Schick

über: Dezernat II Herr Lerm

19.02.2025 – Achim Lerm

Kanzlei der Bürgerschaft

19.02.2025 JD

an die Mitglieder der OTV Ostseevierviertel

Betreff: Hinweise aus der Niederschrift vom 13.01.2025

Beantwortung erfolgt:	öffentlich ☒	nichtöffentlich ☐
------------------------------	--	--

Herr Gloger informierte, dass an der Bushaltestelle im Bereich OEZ zurzeit Bauarbeiten vorgenommen werden. Es gab keine Informationen in der Presse bzw. seitens der Stadt! Herr Liedtke wird versuchen die entsprechenden Informationen einzuholen.

Die Bauarbeiten erfolgen im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen im Stadtgebiet. An der betreffenden Bushaltestelle sind rechtzeitig Information über Ersatzhaltestellen angebracht worden.

Herr Wilke fragt nach, ob der Poller an der Sporthalle 4, der im Winter demontiert ist, auch im Sommer demontiert bleiben kann.

Die Demontage im Winter erfolgt zur Gewährleistung der reibungslosen Durchführung des Winterdienstes. Im Sommer ist der Poller notwendig um die Durchfahrt von Fahrzeugen in den Stadtpark zu verhindern und wird wieder montiert.

Herr Meyer informierte, dass eine Laterne im Jasmunder Weg beschädigt ist.

Die zuständige Wartungsfirma wird informiert und mit der Reparatur beauftragt.

Herr Nelke führte aus, dass der Plattenweg in der Osloer Straße erhebliche Mängel zeigt!

Herr Zank: Der Plattenweg am Ende der „Rügener Straße“ im OSV ist in schlechtem Zustand! Die Beleuchtung im Darßer und Trelleborger Weg ist unzureichend!

Die Gehwege Osloer Str. und Rügener Weg werden durch den Straßenwärter auf Verkehrssicherheit, Gefahren- und Unfallquellen kontrolliert und bei Bedarf in die laufende Unterhaltung des Bauhofes aufgenommen.

Die Beleuchtung im Darßer und Trelleborger Weg wird geprüft. Die notwendige Beleuchtungsstärke, Ausleuchtung richtet sich nach den einschlägigen DIN-Vorschriften. Dies wird kontrolliert. Im Ergebnis dessen und bei Notwendigkeit werden ggf. Erweiterungen vorgenommen.

Herr Hahn M.: Der Beleuchtungszustand im OSV-Ryckseite ist mangelhaft! Hier sollte eine Kontrolle durchgeführt werden.

Antwort wie vorstehend!

Herr Lange: Der gesamte Bereich der Glascontainer in der Amundsen Straße befindet sich in einem schlechten Reinigungszustand! Hier sollten entsprechende Kontrollen (periodisch) durchgeführt werden.

Zuständig für die Stellplatzreinigung ist der örtliche Entsorger. Dieser wurde informiert. Laut Aussage des Entsorgers wird der Platz jeden Dienstag regelmäßig gereinigt. Die Verschmutzung tritt dort jedoch gehäuft auf. Mehrmalige Reinigungen sind durch den Entsorger nicht leistbar.

Herr Hahn J: Der ALDI-Containerbereich/Ryckseite zeigt oft einen unaufgeräumten Zustand!

Antwort wie vorstehend!

Alte Hinweise: Die Parktaschen im Trelleborger Weg sind nicht mehr zu erkennen und sollten umgehend gekennzeichnet werden.

Die angemarkten Parktaschen (vor den Blocks zwischen Kopenhagener Straße und Kotkaring) befinden sich nicht auf Flächen in der Straßenbaulast der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Die beiden Behindertenparkflächen im Zuständigkeitsbereich der UHGW wurden bereits nachmarkiert.

Anlage/n
