

über Abteilungsleitung: 66.2 Tiefbau- und Grünflächenamt/Abteilung Unterhaltung von Verkehrs-anlagen

28.11.2025 Horn

über Amtsleitung: 66 Tiefbau- und Grünflächenamt

28.11.25, Herr Schick

über Dezernat II: Herrn Lerm

28.11.2025 Lerm

Kanzlei der Bürgerschaft

03.12.2025 JD

an die **Mitglieder der OTV Eldena**

**Betreff: Niederschrift der Sitzung am 16.09.2025, TOP 4 Fragen, Vorschläge Einwohner**

<b>Beantwortung erfolgt:</b>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
------------------------------	--	--

Nachbarschaftsprobleme wegen Grenzbewuchs: Prüfung Verkehrssicherheit zwischen An der Silberpappel und Lindenweg

Die Situation wird vor Ort geprüft. Die betreffenden Anwohner werden im Bedarfsfall angeschrieben und bei einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit zum Rückschnitt aufgefordert.

Geschwindigkeitsregelung Wolgaster Landstraße: Gründe für Aufhebung Geschwindigkeitsbegrenzung hinter der Rostocker Straße

Der Grund für die Anordnung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ist die Querungshilfe im Bereich der Anbindung an das Wohngebiet sowie an den Campingplatz. Die Reduzierung dient der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung, da an der Fußgängerquerung ein hohes Verkehrsaufkommen besteht und mehrfach Beschwerden über zu schnelles Fahren eingegangen waren.

Der 30-km/h-Bereich wurde bereits in der Vergangenheit sehr großzügig festgelegt. Anlass für die aktuelle Festlegung war eine Eingabe einer Bürgerin; nach Prüfung hat die Straßenverkehrsbehörde den Bereich nochmals bewusst großzügig bemessen. Er endet nun in beiden Richtungen direkt hinter der Querungshilfe, da diese – und nicht der Bereich der Rostocker Straße – der maßgebliche Grund für die Geschwindigkeitsreduzierung ist.

Einmündung Rostocker Straße in die Wolgaster Landstraße: Prüfung Aufstellung Spiegeln

Die Aufstellung eines Verkehrsspiegels bedarf keiner verkehrsrechtlichen Anordnung. Die Aufstellung wird geprüft.

Wiederherstellung Pflasterung Hainstraße/Höhe Einfahrt Stadion

Im Zufahrtsbereich wurde zur Abführung des Oberflächenwassers ein Ablauf gesetzt.

Die ausführende Firma der Arbeiten im Stadion wurde zwischenzeitlich zur Wiederherstellung der Zufahrt aufgefordert.

Ergebnisse Begutachtung Geh/Radweg Hainstraße/zwischen Kurzer Weg und Elisenhain

Die Kontrolle durch den Verkehrswegegewart ist erfolgt. Bis auf die Zufahrt zum Stadion sind keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Der Weg befindet sich in einem ausreichend verkehrssicheren Zustand.

Planung grundhafte Sanierung Kleinbahndamm und Aufnahme in die HH-Planung 2027/28

Auch hier erfolgte die Kontrolle durch den Verkehrswegegewart. Der Weg befindet sich in einem ausreichend verkehrssicheren Zustand. Die laufende jährliche Unterhaltung wird turnusmäßig fortgesetzt.

Weg zum Kinderspielplatz Ende Straße Hoher Graben

Der Auftrag zur Wiederherstellung des vorhandenen Weges ist bereits erteilt. Die Umsetzung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

**Anlage/n**